

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2021-11-25 Nr. AV5-35

(data)

Ukmergė

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Veprių Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčios statinių komplekso bažnyčia
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 38015
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) 2014-06-10, KPD – RM-2123;
4. Adresas: Ukmergės rajono sav., Veprių sen., Veprių mstl.
5. Valdytojas: Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapija, Veprių mstl., +370 699 56179
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas, 2015-05-05, Nr. IV-285.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris –

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - **V**.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		

5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Bažnyčia vienabokštė, artimo stačiakampiui, laiptuoto plano su priekin išsikišusiu bokštu V fasade ir prienaviu po juo, trinavė, pseudobazilikinės erdvės su zakristijos ir prieangio priestatais abipus penkiasienę apsidę – būklė gera. Stogo forma – pagrindinio tūrio, šoninių iškyšų, prieangio ir zakristijos – dvišlaitė, presbiterijos ir kampinių sraigtnių laiptų priestatų – daugiašlaitė, būklė gera. Stogo danga – skardos lakštų su vertikaliomis iškilėmis sujungimo siūlėmis, būklė gera. Plytų mūro bokšteliu virš zakristijos stogo su varpu arkineje angoje – būklė gera. Smailiaarkės, apskritos, pleištnių sąramų išorės angos – būklė gera. Kvadratinio plano varpinės bokštas V fasade – būklė gera. Pagrindinio įėjimo betoninio tipo laiptai – būklė gera. Bučarduoto granito blokų 2 laiptai Š fasade – būklė gera. Fasadų geltonų plytų mūro apdaila – būklė gera. Ant skardos tapyti paveikslai simbolizuojantys Kryžiaus kelio stotis XXX, XXXI, XXXII, pagrindinio fasado portalo viršuje ir smailiaarkėse nišose abipus jo – būklė patenkinama. Skardų kraštinės sulankstytos, paveikslų spalvinė raiška nublukusi, būtina atlikti restauravimo darbus. Pamatas su tašytų lauko akmenų cokoliu – būklė gera. Medinių langų konstrukcijos, skaidymas ir varstymo tipas – būklė gera. Medinės išorės vienvėrės durys Š fasade ir dvivėrės pagrindinio įėjimo durys su viršlangu – būklė gera.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	V			

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinka tvarkoma ir prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 2 lapai.

Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Žygimantas Komliauskas

(vardas ir pavardė)



